

依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」，飲用水設備水質應每隔三個月檢測大腸桿菌群(最大限值 6 CFU/100ml)，抽驗台數之比例為八分之一，抽驗應採輪流並迴避前已完成檢驗設備之方式辦理。


112 年 12 月份 飲用水水質檢驗

1. 醫護生技大樓 9F(G919 旁)



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：大腸桿菌群
檢驗結果：合格

2. 醫護生技大樓 2F(G219 右)



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：大腸桿菌群
檢驗結果：合格

3. 圖書館大樓 4F(右)



飲用水取樣：112.12.14 檢
驗項目：大腸桿菌群
檢驗結果：合格

4. 基礎醫學大樓 4F(B404 旁)



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：大腸桿菌群
檢驗結果：合格

5. 基礎醫學大樓 2F(B211 旁)



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：大腸桿菌群
檢驗結果：合格

6. 仁發樓 2F(C204 旁)



飲用水取樣：112.12.14 檢
驗項目：大腸桿菌群
檢驗結果：合格

7. 傍興樓 2F(D204 旁)



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：大腸桿菌群
檢驗結果：合格

8. 商學大樓 6F(E601 前)



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：大腸桿菌群
檢驗結果：合格

9. 商學大樓 2F(E204 前)



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：大腸桿菌群
檢驗結果：合格

10. 民生大樓 2F(女廁旁)



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：大腸桿菌群
檢驗結果：合格

11. 美和大樓 7F(SC705)



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：大腸桿菌群
檢驗結果：合格

12. 美和大樓 4F(茶水間-左)



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：大腸桿菌群
檢驗結果：合格

13. 美和大樓 3F(茶水間-右)




飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：大腸桿菌群
檢驗結果：合格

14. 致和軒 2F(男舍)



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：大腸桿菌群
檢驗結果：合格

15. 致美軒 4F(茶水間)



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：大腸桿菌群
檢驗結果：合格

二、依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」，飲用水水源水質應每隔三個月檢測硝酸鹽氮(最大限值 10.0mg/L)及砷(最大限值 0.01mg/L)。其中水源之硝酸鹽氮及砷，連續一年檢測結果均符合飲用水水源水質標準時，自次年起改為每隔六個月檢測一次。


112 年 12 月份 水源水質檢驗

1. 醫護生技大樓



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：硝酸鹽氮、砷
檢驗結果：合格

2. 北校區



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：硝酸鹽氮、砷
檢驗結果：合格

3. 東校區



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：硝酸鹽氮、砷
檢驗結果：合格

4. 南校區



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：硝酸鹽氮、砷
檢驗結果：合格

5. 宿舍致美軒



飲用水取樣：112.12.14
檢驗項目：硝酸鹽氮、砷
檢驗結果：合格

112年12月份實驗室廢液檢驗

1. 醫護生技大樓



無機實驗室廢液取樣：

112.12.25

檢驗項目：氫離子濃度指數

檢驗結果：合格

2. 醫護生技大樓



有機實驗室廢液取樣：

112.12.25

檢驗項目：閃火點

檢驗結果：合格

總務處環安衛中心
關心您飲用水健康！